مجموعة صالح للسيارات
Saleh Cars Group

التاريخ: 18/02/2026

لكجري بلس T2 2026 جيتور

السعر: 143900 ر.س

السعر بعد الخصم: 135900.0 ر.س

السعر بعد القيمة المضافة: 156285.0 ر.س

للتفاصيل امسح هنا
جميع الأسعار قابلة للتغيير

المواصفات

مواصفات المحرك	
- سعة المحرك (لتر)	2
- نوع المحرك	4
- نظام المحرك	بنزين
- الصمّامات	16 صماماً
- أقصى قوة	250 حصان
- العزم	390 نيوتن
- استهلاك الوقود	14.8 كلم/لتر

ناقل الحركة	
- ناقل الحركة	اتوماتيك
- نوع الجر	دفع رباعي
- نوع القيادة	عادي رياضي الثلج الطين الرمال

القياسات / المحرك	
- العجلات	20 إنش
- المقود	تعديل يدوي
عدد المقاعد	5
- سعة خزان الوقود	70 لتر

المميزات

التجهيزات الخارجية	
- أضواء ساطعة خلال النهار	LED
- أضواء ضباب	LED
- نظام الدخول الذكي	متاح
- حساسات خلفية لصف السيارة	متاح
- حساسات أمامية لصف السيارة	متاح
- فتحة سقف كهربائية مانعة التسرب تعمل بلمسة واحدة	متاح
- مرايا جانبية كهربائية	متاح
- أضواء خلفية LED	غير متاح
- سقف بانوراما	متاح

السهولة والراحة	
- تشغيل المحرّك عن بُعد	متاح
- فرامل يد كهربائية	متاح
- فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني	متاح
- زر لتشغيل المحرّك	متاح
- نظام تثبيت السرعة	غير متاح
- عجلة قيادة مغلّفة بالجلد	متاح
- خاصية التعتيم الذاتي لمرآة الرؤية الداخلية	متاح
- إضاءة داخلية محيطية	متاح
- مساعد الإزدحام المروري (TJA)	غير متاح

المقاعد	
- تنجيد المقاعد	جلد
- تعديل حركة مقعد السائق	كهربائي
- تعديل حركة مقعد الراكب الأمامي	كهربائي
- مقاعد مهواة	متاح

النظام الصوتي والاتصال	
- شاشة معلومات	متاح
- عدد السماعات	11
- بلوتوث	غير متاح
- واجهة بيانية USB النظام الصوتي	متاح
- ظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو	متاح
- شاحن لاسلكي للهاتف الخلوي	متاح

السلامة	
- وسائد هواء أمامية (SRS)	متاح
- وسائد هوائية أمامية جانبية	متاح
- ستائر هوائية جانبية	متاح
- نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA)	غير متاح
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)	متاح
- نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)	متاح
- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)	متاح
- نظام المساعدة للإنطلاق على المرتفعات (HSA)	متاح
- عرض المعلومات على الزجاج الامامي	متاح

الإستشعارات	
- تحذير من الاصطدامات الأمامية (FCW)	غير متاح
- معلومات عن النقاط غير المرئية (النقط العمياء)	متاح
- تنبيه حركة المرور الخلفية	متاح
- نظام تتبع المسار (LTS)	غير متاح